

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bv cell
09/2524545

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR 23/10606/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: ELAND 32
9520 ST LIEUVS HOVEN
EIGENAAR: BUFFER JACKY
Adres: ELAND 32 9520 ST LIEUVS HOVEN
OPDRACHTGEVER: CHRISTOPHE KINGOIT
Adres: OUDE DEVENYNDIE ST 151 9300 MAL
INSTALLATEUR: 4
Adres: 4
BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 06/06/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschrift DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voortopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2 x 230 V Bescherming van de aansluiting AUT 40 A - 2p.

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type _____

Type van de aardelektrode: horizontale geleider Schema TT

Aantal borden: 1st; Aantal eindstroombanen: 3st; RA: _____ Ohm; RI tot 0,40 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

* 2 polige autom 25A (2x) (penautom)
* 20A (1x) (" ")

* GEEN PLAK KUNNEN TEKORTEN DANK BIJ VEEL NATUURLIJK STROMEN IN DE W
* STRIJKCONTAKT OP BADIJEN VAN HET RIJ 0,6 M BIJ 30 mA OF 10V
* BIJ 300 mA ZIJN (86.30)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso * OPBOUWSTUK OP BRANDBARE ONDERGROND

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: (1-109) (PLAATSE TE VOORZIEN)

- * PLANEN EN SCHEMA'S ONTBREKEN VAN DE INSTALLATIE (16)
- * DIE SCHAK 10A/300mA - 2p ONTBREUKT OF KOP VAN DE INST (86.01)
- * KALIBRATIE ELEMENTEN TE VOORZIEN VAN DE PENAUT (25A.01)
- * SECTIE BEVEILIGING IFU BEVEILIGING KLINCH (16)
- * NUMMERING KLINCH IFU HET LEIDINGSCHAKEL (16)
- * DELSCH ONTBREUKT VAN DE KAST (IP ONT) (30)
- * GEEN SPREIDINGSCHAKEL R_a KUNNEN TEKORT DANK EN ZIGT
BAAR OOR RANDELSCHAKEL R_a HET RIJ 0,6 M (86.01)
- * DE ISOLATIE WERKSTAND R_i IS TE LAAG, (MET RIJ 0,6 M) (20)
- * STRIJKCONTAKT MET PIN RIJ 0,6 M DE AARDING WERD RIJ
OESLOOT (86.03)

PROCES-VERBAAL VAN HET	
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
naam:	_____
plaats:	_____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. (3)

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 18maand na het valid
van de alte

DE AGENT-ONDERZOEKER: PVR 503
nr. + naam + handtekening

De directeur,

